

# Pulverlakeret Metal



## **Regelmæssig rengøring**

Pulverlakerede overflader er slidstærke og kræver ikke nogen specifik vedligeholdelse. Det anbefales blot at bruge en blød klud opvredet i varmt vand og eventuelt tilsat et mildt rengøringsmiddel. Straks efter aftørres overfladen med en blød, tør klud.

Sørg altid for at aftørre metallet efter gulvask for at undgå pletter.

## **Pletfjerning**

Støv, fedt og snavs: Aftør med en blød klud, hårdt opvredet i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Mærker fra skosvælte/gummi: Aftør med en blød klud, hårdt opvredet i varmt vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Ved hårde pletter kan der benyttes sprit eller rensebenzin.

**Δ Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibende egenskaber da dette permanent kan beskadige overfladen.**